GUNOLD®

ISTRUZIONI
Supporto permanente adesivo

STIFFY 1950B + STIFFY 1975B

Entrambi i due articoli non-tessuti sono strutturati con un rivestimento molto stabile che, se opportunamente lavorato, consente un legame permanente tra il tessuto da ricamare e il tnt che non potrà essere rimosso dopo la sua applicazione.

STIFFY 1950B supporto robusto e resistente per un rivestimento permanente rigido dei tessuti.

STIFFY 1975B supporto più sottile e leggero per un rivestimento permanente morbido dei tessuti.

Composizione di fibre in%:	100% poliestere (PES)
Consolidamento:	termico

L'accoppiamento tra tessuto e tnt adesivo permanente può essere eseguito solo con la termo-pressa.

SUGGERIMENTI:

a) stirare il tessuto prima di incollarlo per ottenere un migliore risultato di fissaggio.

b) effettuare prove preliminari sui rispettivi tessuti da trattare per regolare temperatura, pressione e tempo.

I nostro consigli per la saldatura::

	Temperatura	Pressione	Tempo
STIFFY 1950B	160 – 170 °C	Media pressione	15 – 20 sec.
STIFFY 1975B	160 – 170 °C	Media pressione	15 – 20 sec.

Istruzioni lavaggio STIFFY 1950B

Istruzioni lavaggio STIFFY 1975B



Stand: 01/2019