entretelas ni láminas especiales.

THERMOGAZE

Gasa termofusible

GUNOLD[®]




THERMOGAZE

Principales aplicaciones:

Para realizar puntillas o encajes sin que sea visible la base.

Para el caso que ambos lados visibles y la entretela no se tiene

Procedimiento de uso:



- Sacar la gasa una vez finalizado el bordado con plancha o prensa industrial. La temperatura normal sería de 180 º y con un tiempo de 15 seg.
- Nunca utilizar vapor!

La gasa se pondrá marrón durante el calentamiento. Los pequeños residuos que queden pueden ser



En los bordados finalizados que no desaparezca la THERMOGAZE inmediatamente, manténgalos en una bolsa de plástico.



Información técnica:

Tejido quemado

Material: 100% viscosa

Peso: - Material de base: 88 g/m²

- Recubrimiento: 10 g/m²

Formato:

Rollos en diferentes medidas:

160 cm x 100 m

80 cm x 100 m

40 cm x 25 m

Cantidad mínima de pedido:

Por rollo

Almacenaje:

THERMOGAZE tiene que estar protegido de la humedad, calor y del sol. Mantener en bolsas cerradas. Un mal almacenaje puede dañar la THERMOGAZE, haciendo que el proceso de desintegración sea más difícil.

Artículos para bordados de alta calidad - probado en ropa, publicidad y tejidos para el hogar. Para más información visite nuestra página www.gunold.de!

Distributed by:

